

Servizio **PARCHEGGI** Numero **16**

Denominazione **P16 MUNICIPIO**

Località **VIA MONS. TRAPLETTI**

Bacino di utenza **COMUNE** Coefficiente di fruibilità **1.00**

Accessibilità **BUONA**

| Stato di attuazione | ESISTENTE | DA REALIZZARE | TOTALE |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
| Area (mq) | 690 | | 690 |
| S.I.p. (m) | | | |
| Sviluppo | | | |
| Coeff. di ragguaglio | | | |
| Area equivalente | | | |

Coefficiente di calcolo per la verifica degli standards **1.00**

Area da computare per la verifica degli standards (mq) **690**

Adeguatezza **ADEGUATO** Stato di conservazione **BUONO**

Compatibilità con le funzioni al contorno **SI**

Integrazione con il contesto urbano **BUONA**

Interventi da effettuare **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Attuazione/Gestione **ENTE PUBBLICO**

Note

**NE E' OPPORTUNA LA RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ARREDO URBANO
ALMENO CON IL RIVESTIMENTO DEI MURI IN C.A.**