

Servizio **PARCHEGGI** Numero **19**

Denominazione **P19**

Località **VIA BESCASOLO**

Bacino di utenza **LOCALE** Coefficiente di fruibilità **1.00**

Accessibilità **BUONA**

Stato di attuazione	ESISTENTE	DA REALIZZARE	TOTALE
Area (mq)	88		88
S.l.p. (m)			
Sviluppo			
Coeff. di ragguaglio			
Area equivalente			

Coefficiente di calcolo per la verifica degli standards **1.00**

Area da computare per la verifica degli standards (mq) **88**

Adeguatezza **ADEGUATO** Stato di conservazione **BUONO**

Compatibilità con le funzioni al contorno **SI**

Integrazione con il contesto urbano **BUONA**

Interventi da effettuare **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Attuazione/Gestione **ENTE PUBBLICO**

Note

--