

Servizio **PARCHEGGI** Numero **25**

Denominazione **P25**

Località **VIA S. ANNA**

Bacino di utenza **LOCALE** Coefficiente di fruibilità **1.00**

Accessibilità **BUONA**

| Stato di attuazione | ESISTENTE | DA REALIZZARE | TOTALE |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
| Area (mq) | 123 | 114 | 237 |
| S.l.p. (m) | | | |
| Sviluppo | | | |
| Coeff. di ragguaglio | | | |
| Area equivalente | | | |

Coefficiente di calcolo per la verifica degli standards **1.00**

Area da computare per la verifica degli standards (mq) **237**

Adeguatezza **ADEGUATO** Stato di conservazione

Compatibilità con le funzioni al contorno **SI**

Integrazione con il contesto urbano **BUONA**

Interventi da effettuare **DA REALIZZARE**

Attuazione/Gestione **PRIVATI CONVENZIONATI**

Note

| |
|--|
| |
|--|