

Servizio **PARCHEGGI** Numero **32**

Denominazione **P32**

Località **VIA PAPA GIOVANNI XXIII**

Bacino di utenza **LOCALE** Coefficiente di fruibilità **1.00**

Accessibilità **BUONA**

| Stato di attuazione | ESISTENTE | DA REALIZZARE | TOTALE |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
| Area (mq) | 96 | | 96 |
| S.l.p. (m) | | | |
| Sviluppo | | | |
| Coeff. di ragguaglio | | | |
| Area equivalente | | | |

Coefficiente di calcolo per la verifica degli standards **1.00**

Area da computare per la verifica degli standards (mq) **96**

Adeguatezza **ADEGUATO** Stato di conservazione

Compatibilità con le funzioni al contorno **SI**

Integrazione con il contesto urbano **BUONA**

Interventi da effettuare **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Attuazione/Gestione **PRIVATI**

Note

| |
|--|
| |
|--|